



INFORME DE VERIFICACIÓN MECÁNICA	MATRICULA		5014HWK
VERIFICACIONES	ESTADO	N/A	OBSERVACIONES
Comprobaciones en el capó			
Inspección visual para verificación de ausencia de daños estructurales	Bien/Dañado		BIEN
Estado de juntas y burletes del capó	Bien/Regular/Mal/Falta		BIEN
Perdidas de líquidos o fugas	Bien/Regular/Mala		BIEN
Nivel de líquido refrigerante	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		NO OK
Nivel de líquido de frenos	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Nivel del líquido de dirección asistida	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Nivel aceite del motor	Ok (Entre Max y Min) / No Ok (-Min)		OK
Estado general de las correas	Bien/Regular/Mal		BIEN
Estado general de los manguitos	Bien/ Regular/Mal		BIEN
Prueba arranque motor			
Encendido del motor con normalidad	Bien/Regular/Mal		BIEN
Estado del motor de arranque sin ruidos	Sin Ruido/Ruido Leve/Ruido Medio/Ruido Fuerte		SIN RUIDO
Recorrido del pedal de freno sin excesos	Bien/Regular/Mal		BIEN
Dureza del pedal de embrague y recorrido correcto	Bien/Regular/Mal		BIEN
Motor con un ruido uniforme	Bien/Regular/Mal		BIEN
Equipamiento Funcional			
Calefacción	Ok / No OK		OK
A/C	Ok / No OK	X	
Climatizador	Ok / No OK		OK
Radio	Ok / No OK		OK
GPS	Ok / No OK		OK
Sensores aparcamiento delantero	Ok / No OK	X	
Sensores aparcamiento traseros	Ok / No OK	X	
Elevalunas delanteros	Ok / No OK		OK
Elevalunas traseros	Ok / No OK		OK
Cierre centralizado	Ok / No OK		OK
Cierre puertas	Ok / No OK		OK
Techo eléctrico	Ok / No OK	X	
Retrovisores ajuste y cierre	Ok / No OK		OK
Pantallas Trasera	Ok / No OK	X	
Estanquidad ópticas delanteras	Ok / No OK		OK
Estanquidad ópticas traseras	Ok / No OK		OK
Funcionamiento ópticas delanteras	Ok / No OK		OK
Funcionamiento ópticas traseras	Ok / No OK		OK

N/A - NO APLICA

