


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
07/07/2020	85.163	Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Coste Gestión Autorización Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Revisiones/Revisión Anual Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite



Andrés Cabello
 Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión Anual Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Coste Gestión Autorización Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
30/04/2019	63.240	Coste Gestión Autorización Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Revisiones/Revisión Anual Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión Anual Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Coste Gestión Autorización Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
20/06/2018	43.823	Coste Gestión Autorización Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Revisiones/Revisión Anual Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Dirección/Varios/Reparaciones en sistema de dirección Revisiones/Revisión Anual Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Coste Gestión Autorización Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
29/06/2017	24.273	Coste Gestión Autorización Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Revisiones/30000 Revisión/Revisión 30000Kms. Coste Gestión Autorización Tasa de residuos



Andrés Cabello
 Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
-------	------------	-------------------------



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO NEUMÁTICOS VEHÍCULO

Madrid, 13 de noviembre de 2020

Matrícula: 5894JRC

Modelo: XC60 2.0 D3 Momentum Auto 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado	Modelo Neum	Descripcion	Cantidad
27/06/2019	66.433	Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Delanteros y Traseros	Bridgestone 235/65/17 108V	Delanteros y Traseros	4
14/02/2018	37.512	Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación	Bridgestone 235/65/17 108V	Deformación	1
		Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación	Bridgestone 235/65/17 108V	Deformación	1
		Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación	Bridgestone 235/65/17 108V	Deformación	1
		Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Deformación	Bridgestone 235/65/17 108V	Deformación	1



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico