


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 27 de julio de 2020

Matrícula: 4593JKC

Modelo: DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 180CV Auto 4x4 HSE 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
14/11/2019	86.980	Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión Anual Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión Anual Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión Anual



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 27 de julio de 2020

Matrícula: 4593JKC

Modelo: DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 180CV Auto 4x4 HSE 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Revisiones/Revisión Anual Coste Gestión Autorización Tasa de residuos
08/02/2019	73.553	Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas trasero Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero Sistema de escape/Reparaciones en sistema de escape/Añadir AdBlue Frenos/Frenos traseros/Sustituir pastillas de freno trasero Frenos/Frenos delanteros/Sustituir pastillas de freno delanteros Revisiones/70000 Revisión/Revisión 70000Kms.
13/11/2018	67.956	Dirección/Neumáticos/Pinchazo Dirección/Neumáticos/Válvula electrónica
21/09/2017	43.122	Dirección/Neumáticos/Pinchazo



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 27 de julio de 2020

Matrícula: 4593JKC

Modelo: DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 180CV Auto 4x4 HSE 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
26/06/2017	36.708	Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/35000 Revisión/Revisión 35000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/35000 Revisión/Revisión 35000Kms. Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 27 de julio de 2020

Matrícula: 4593JKC

Modelo: DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 180CV Auto 4x4 HSE 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
13/12/2016	25.189	Tasa de residuos Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO NEUMÁTICOS VEHÍCULO

Madrid, 27 de julio de 2020

Matrícula: 4593JKC

Modelo: DISCOVERY SPORT 2.0L TD4 180CV Auto 4x4 HSE 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado	Modelo Neum	Descripcion	Cantidad
15/11/2018	68.040	Neumáticos Web/Sustitución De	Pirelli 235/60/18	Deformación	1
		Neumáticos/Deformación	107V	Deformación	1
		Neumáticos Web/Sustitución De	Pirelli 235/60/18	Delanteros	2
		Neumáticos/Deformación	107V		
30/12/2016	26.128	Neumáticos Web/Sustitución De	Pirelli 235/60/18	Reventón	1
		Neumáticos/Delanteros	107V		



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico