



DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Fecha de Matriculación: 18/09/2015
Marca: BMW
Tipo: X3
Modelo: sDrive18d
Matrícula: 5923JHZ
Nº de Serie: WBAWZ310800K96141

LISTA DE OPERACIONES RELEVANTES

Fec. de la Operación	Km recorridos hasta la fecha	Taller	Resumen de la Operación
03/04/2017	30 835	CUZCO MOTOR S.A. - TEL : 913341016	Rev.0 Llamada taller: ITV - Tasas CHG / Serv Insp. Filtro Antipolen CHG / Líquido limpiaparabrisas CHG / Aceite de Motor CHG / Serv inspección aceite CHG / ****Varios 04 CHG / Filtro de aceite CHG / Serv inspección Check-Control CHG / Filtro antipolen CH
16/03/2018	40 209	ROAUTO S.A. - TEL : 917441231	Rep Llamada taller: Pastillas freno tr CHG / Cable pastillas freno tr CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG /
21/03/2018	40 209	ROAUTO S.A. - Tel : 91 74 41 23 1	Llamada taller: Residuos SUS / Alineación tren del REG /
27/03/2018	40 599	IBERICAR CUZCOMOTOR, S.L. - TEL : 9	Rev.0 Llamada taller: Mano de obra Mecánica CHG / Mano de obra Mecánica CHG / Pastillas freno tr CHG / Serv inspección frenos tr CHG / Cable pastillas freno tr CHG / Serv inspección Check-Control CHG /
06/04/2018	44 441	MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. - TEL	CHG 4 Pneu(s) Ete(s) (PIRELLI AVD /PIRELLI ARG /PIRELLI ARG Montaje CHG / Montaje CHG / Montaje CH