

Maintenance and Repair Report

BMW Serie 2 Gran To (8968-KCB)

Kilometraje	Descripción	Servicios suministrados por	Fecha
78 259 Km	CABLES DESGASTE PASTILLAS	MANTENAUTO SL	22/01/2020
78 259 Km	MANO DE OBRA MECANICA	MANTENAUTO SL	22/01/2020
78 259 Km	PASTILLAS DELANTERAS	MANTENAUTO SL	22/01/2020
68 639 Km	CABLES DESGASTE PASTILLAS	CORMENAR COMERCIAL CORREDOR D HENAR	10/10/2019
68 639 Km	MANO DE OBRA MECANICA	CORMENAR COMERCIAL CORREDOR D HENAR	10/10/2019
68 639 Km	MECANICA	CORMENAR COMERCIAL CORREDOR D HENAR	10/10/2019
68 639 Km	REVISION	CORMENAR COMERCIAL CORREDOR D HENAR	10/10/2019
68 639 Km	ZAPATAS/PASTILLAS TRASERAS	CORMENAR COMERCIAL CORREDOR D HENAR	10/10/2019
50 930 Km	MANO DE OBRA MECANICA	MANTENAUTO SL	01/04/2019
50 930 Km	MECANICA	MANTENAUTO SL	01/04/2019
50 930 Km	REVISION	MANTENAUTO SL	01/04/2019
43 548 Km	CABLES DESGASTE PASTILLAS	TALLER TURBO MOTOR SL	11/01/2019
43 548 Km	MANO DE OBRA MECANICA	TALLER TURBO MOTOR SL	11/01/2019
43 548 Km	PASTILLAS DELANTERAS	TALLER TURBO MOTOR SL	11/01/2019
24 535 Km	MANO DE OBRA MECANICA	EUROCAMPAMOVIL TRES CANTOS SL-INDUS	12/06/2018
24 535 Km	MECANICA	EUROCAMPAMOVIL TRES CANTOS SL-INDUS	12/06/2018
24 535 Km	REVISION	EUROCAMPAMOVIL TRES CANTOS SL-INDUS	12/06/2018