


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
08/05/2023	81.458	Dirección/Neumáticos/Pinchazo



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
01/09/2022	67.898	<p>Coste Gestión Autorización</p> <p>Equipo eléctrico/Limpia / Lavaparabrisas/Sustituir escobillas de limpiaparabrisas delantero</p> <p>Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p> <p>Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen</p> <p>Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible</p> <p>Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite</p> <p>Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p> <p>Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible</p> <p>Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms.</p>



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de aire Alimentación/Reparaciones en sistema de alimentación/Sustituir filtro de combustible Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/60000 Revisión/Revisión 60000Kms. Revisiones/Revisión periódica/Sustituir escobillas del limpia Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
01/12/2021	52.420	Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Revisiones/Revisión Anual Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Frenos/Reparaciones en equipo hidráulico de frenos/Renovar líquido de frenos Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión Anual Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
08/10/2020	31.806	Revisiones/Revisión periódica Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Reparar carter de aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Motor/Reparaciones en sistema de lubricación/Sustituir filtro de aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Equipo eléctrico/Cierre centralizado / llaves/Reparación en cierre centralizado Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica/Comprobar / Rellenar niveles Revisiones/Revisión periódica/Sustituir anticongelante Coste Gestión Autorización Revisiones/Revisión periódica Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Revisiones/Revisión periódica Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO MANTENIMIENTO VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado
		Revisiones/Revisión periódica/Sustituir filtro de polen Revisiones/Revisión periódica/Sustituir aceite Climatización/Reparaciones en sistema de aire acondicionado/Sustituir filtro de polen Tasa de residuos



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico


INFORME HISTÓRICO NEUMÁTICOS VEHÍCULO

Madrid, 20 de noviembre de 2023

Matrícula: 1611KRP

Modelo: SERIES 2 GRAN TOURER 220dA 5 Puertas

Fecha	Kilómetros	Mantenimiento Realizado	Modelo Neum	Descripcion	Cantidad
20/06/2023	83.737	Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Delanteros	Bridgestone 205/55/17 95W RFT	Delanteros	2
01/12/2021	54.420	Neumáticos Web/Sustitución De Neumáticos/Delanteros y Traseros	Bridgestone 205/55/17 95W RFT	Delanteros y Traseros	4



Andrés Cabello
Responsable Dpto. Técnico