



Historial del Vehículo



11/6/2024

BMW i3

Localizado en: **España**

Referencia del vehículo: **4931KVS**

Carrocería: **Berlina**

Tracción: **Trasera**

Tipo de combustible: **Eléctrico**

Potencia del motor: **125 kW / 170 CV**



Vehículo de renting o leasing



Número de lecturas de kilometraje: 1



Número de inspecciones: 1



Número total de registros: 2

Historial creado el:

11/6/2024 a las 18:53:39



Escanea el código QR para

[versión actualizada](#) (disponible hasta el 11/7/2024)

Comprobación rápida

Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.

✓ Sin incidencias registradas

Robado

No registrado como robado

✓ Sin incidencias registradas

Estado administrativo

No se ha podido comprobar. Por favor, refresca la página.

ⓘ Sin información disponible

Verificación de identidad

No registrado como desguazado

✓ Sin incidencias registradas

Importado

No registrado como importado

✓ Sin incidencias registradas

Taxi

No usado como taxi

✓ Sin incidencias registradas

Chasis

No se ha registrado ninguna modificación


✓ Sin incidencias registradas

Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

Resumen de daños




✓ **Sin daños reportados:** Sin daños reportados

Verificación del kilometraje



✓ Sin incidencias registradas: Las lecturas de kilometraje reportadas mantienen una progresión lógica y no hay indicios de manipulación. No obstante, siempre recomendamos cuestionar críticamente el kilometraje. Por ejemplo, verificar los signos de desgaste, el número de cambios de aceite o la media anual de kilómetros recorridos.

Información destacada

Propietarios en España  Número de propietarios: 1	Antigüedad del vehículo <table border="1"> <tr> <td>años</td> <td>meses</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </table> Fecha de primera matriculación: 27/3/2019	años	meses	5	2	Inspecciones  Última inspección reportada: 28/3/2023	Etiqueta Medioambiental  Etiqueta Medioambiental: Cero emisiones
años	meses						
5	2						

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
27/3/2019		Renting o leasing reportado Vehículo matriculado en Colmenar Del Arroyo, España Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: Persona jurídica o empresa Registrado para uso particular en España

Domiciliado en Colmenar Del Arroyo, Madrid, España

28/3/2023 53.414 km Vehículo inspeccionado en España
Tipo de inspección: periódica
Inspección favorable

Basado en información procedente de 22 países de Europa y de Norteamérica

Detalles técnicos

Consumo y medio ambiente

Tipo de combustible	Eléctrico
Normativa europea sobre emisiones	Euro 6

Peso

Tara	1.270 kg
Carga máxima	440 kg
Peso bruto máximo	1.710 kg

Dimensiones

Distancia entre ejes	2.570 mm
----------------------	----------

Otra información

Clasificación europea del vehículo	M1
Código estándar de la Unión Europea	e1*2007/46*1213*10
Número de puertas	4
Número de asientos	4

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Etiqueta Medioambiental

Distintivo de emisiones y características de los vehículos clasificados en el Registro de la Dirección General de Tráfico según las emisiones del vehículo. En breve, es posible que todos necesitemos llevar este distintivo dado que cada vez más ciudades y comunidades están estableciendo zonas de bajas emisiones y restringiendo el acceso a dichas zonas a los vehículos con altos niveles de emisiones nocivas. Las autoridades están implementando estas medidas para reducir la contaminación por partículas finas en el aire. Para poder circular por ciertas zonas, el vehículo deberá disponer de un distintivo medioambiental válido o un permiso excepcional, de lo contrario no podrá acceder a dicha zona.

Inspecciones

Inspección periódica de un vehículo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección técnica, emisiones y seguridad. Las lecturas del cuentakilómetros se recogen en el momento de la inspección.

Número de lecturas de kilometraje

Kilometraje reportado a CARFAX. Un mayor número de lecturas del kilometraje aumenta la probabilidad de un kilometraje correcto.

Número de propietarios

Número total de propietarios en un país determinado, registrados tanto para uso particular como no privado. No todos los propietarios tienen que haber sido usuarios de este vehículo.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Vehículo de renting o leasing

Cuando alguien contrata un renting o leasing de un vehículo con un concesionario, éste vende el vehículo a una empresa de arrendamiento financiero. Las empresas de renting o leasing también pueden ser concesionarios o fabricantes de automóviles