

CITROEN C3 Picasso

Referencia del vehículo:

 9941JTR

 **Carrocería:**
SUV/Monovolumen

 **Cilindrada:**
1199 cm³

 **Potencia del motor de combustión:**
81 kW / 110 CV

 **Tipo de caja de cambio:**
Manual

 **Tipo de combustible:**
Gasolina

 **Tracción:**
Delantera

Historial creado el: 29/8/2026 a las 20:59:46

Scan QR code for [current version](#)

Comprobación rápida



Daños

No se han notificado daños a CARFAX



Kilometraje

El kilometraje registrado mantiene una progresión lógica.



Robado

No registrado como robado



Estado administrativo

Constan anotaciones que impiden la circulación del vehículo, tales como ITV no vigente, caducada, desfavorable o sin datos, y/o llamada a revisión pendiente de subsanar, y/o vigencia del seguro obligatorio o está bajo un seguro de flotas. Contacte con el vendedor o propietario del vehículo para aclarar el estado de la ITV, llamada a revisión y/o seguro.



Verificación de identidad

No registrado como desguazado



Importado

No registrado como importado



Taxi

No usado como taxi



Chasis

No se ha registrado ninguna modificación

Leyenda



Sin anomalías reportadas ni detectadas



Información importante



Requiere atención



Datos no disponibles

Resumen de daños

✓ Sin incidencias registradas

Nuestros datos **no muestran daños ni accidentes** registrados para este vehículo.

Tenga en cuenta

CARFAX sólo refleja la información que nos han reportado.

Si bien la ausencia de daños reportados es una buena señal, es importante revisar el vehículo detenidamente durante la prueba de conducción:

- Los pequeños detalles a veces pueden indicar reparaciones anteriores. Preste atención a las irregularidades en la pintura o a los paneles desnivelados.
- No dude en solicitar al vendedor detalles adicionales o documentación de servicio.



Mantenimiento recomendado

Programa predeterminado

Facilitado por CARFAX Europe



Antigüedad del vehículo

9 años, 9 meses

El mantenimiento programado es esencial para mantener la fiabilidad del vehículo.



Tareas importantes de mantenimientos recomendadas

Estas tareas de mantenimiento están previstas en función de la antigüedad del vehículo. Verifique si se han realizado.

Antes de comprar, consulte al vendedor:

- ¿Están disponibles los registros de mantenimiento?
- ¿Se han realizado los siguientes mantenimientos?



Aceite y filtro del motor

Cambiar cada año

9

intervenciones



Líquido de frenos

Cambiar cada 2 años

4

intervenciones



Bujías

Cambiar cada 100.000 kilómetros

1 intervención



Próximas tareas de mantenimientos recomendadas

Antes de comprar, confirme lo siguiente:

- ¿Alguna de las próximas tareas de mantenimiento han sido ya realizadas?
- ¿Ha tenido en cuenta el coste de los próximos mantenimientos de cara al futuro?



Discos y pastillas de freno

Revisión anual, sustituir si es necesario



Neumáticos

Revisión anual, sustituir si es necesario

 CARFAX consejos



Estar respetando el mantenimiento programado es un claro indicador de que el vehículo está siendo bien mantenido y debiera encontrarse en buen estado general.

Verificación del kilometraje

✓ Sin incidencias registradas

Según los datos facilitados a CARFAX, no hay indicios de manipulación del kilometraje.

Última lectura del
cuentakilómetros


92.757 km

Reportado el: 6/11/2024

Predicción del kilometraje de hoy

Para este vehículo

~120.193 km





El kilometraje puede tener un impacto significativo en el valor de un vehículo.

Valora si el kilometraje se ajusta a lo que cabría esperar de este vehículo. Busca signos de desgaste y compara las lecturas con la media anual habitual.

| Propietarios **BETA**



Propietario 1 en España

Año de compra:	2016
Duración del uso:	9 años 9 meses
Tipo de propietario:	Persona física
Tipo de uso:	Privado

Detalles técnicos

Motor y rendimiento

Tipo de combustible
Gasolina

Potencia del motor de combustión
81 kW / 110 CV

Consumo y medio ambiente

Emisión de CO2 en conducción mixta
115 g/km 

Consumo mixto
5.0 l/100km

Normativa europea sobre emisiones
Euro 6

Peso

Tara
1.205 kg

Carga máxima
555 kg

Peso bruto máximo
1.760 kg

Dimensiones

Distancia entre ejes
2.540 mm

Otra información

Clasificación europea del vehículo
M1

Código estándar de la Unión Europea
e2*2001/116*0371*29

Número de puertas
5

Número de asientos
5

Información histórica

Fecha	Km	Suceso
3/11/2016		Vehículo matriculado en Barakaldo, España Homologación de tipo Nuevo propietario registrado Tipo de propietario: persona física Vehículo para uso privado Domiciliado en Barakaldo, Vizcaya, España
13/10/2017	10.120 km	Mantenimiento del vehículo
2/11/2018	22.378 km	Mantenimiento del vehículo
11/12/2019	31.834 km	Mantenimiento del vehículo
22/10/2020	38.855 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable
28/12/2020	39.840 km	Mantenimiento del vehículo Mantenimiento del vehículo
5/10/2021	48.741 km	Lectura del cuentakilómetros registrada

7/1/2022	50.731 km	Mantenimiento del vehículo Mantenimiento del vehículo
30/12/2022	64.710 km	Mantenimiento del vehículo
27/9/2023	76.344 km	Lectura del cuentakilómetros registrada
13/12/2023	78.716 km	Mantenimiento del vehículo
6/11/2024	92.757 km	Vehículo inspeccionado en España Tipo de inspección: periódica Inspección favorable

Para este Informe de Historial del Vehículo, hemos buscado entre más de 40 mil millones de registros de más de 30 países europeos, Estados Unidos y Canadá.

Glosario CARFAX

Comprobación rápida

Es una instantánea de la información que ha extraído CARFAX de su extensa base de datos para determinar si el vehículo ha sido reportado como robado, desguazado, importado o ha sufrido modificación en el chasis. Este resumen se basa en toda la información suministrada a CARFAX por diversas fuentes. Puede que exista información adicional sobre este vehículo que quizá incluya problemas potenciales, pero no ha sido reportada a CARFAX.

Emisiones de CO2

CO2 es la fórmula química del dióxido de carbono, un gas que emiten los vehículos de combustión como resultado de la quema de combustible. La cantidad de dióxido de carbono liberado en los gases del escape es una buena forma de calcular la cantidad de combustible que quema un coche. Esta cantidad se mide por la cantidad de gramos de CO2 que se liberan al aire por cada kilómetro recorrido.

Número de registros

Un registro CARFAX se refiere a un evento o suceso específico en la vida del vehículo a una fecha concreta. Tenga en cuenta que los Historiales de vehículos más nuevos tienden a tener menos registros. CARFAX trabaja continuamente para integrar más fuentes de datos e información histórica con el fin de enriquecer el Historial CARFAX del Vehículo.

Referencia del vehículo

Valor proporcionado por el usuario para identificar el vehículo para el del cual se obtendrá el Historial CARFAX, y para confirmar la identidad del mismo en el propio informe.

Cómo utilizar este informe



Un Historial CARFAX de Vehículo se construye con la información proporcionada a CARFAX. Errores u omisiones no pueden ser excluidos. Utilice el historial CARFAX junto con una prueba de conducción y una revisión del vehículo por expertos. Procesamos datos personales de acuerdo con las regulaciones aplicables. No recopilamos información sobre los propietarios.

[Términos y condiciones.](#)